

- Volquetes de configuración 6x4
- Transportan carbón mineral desde la Mina Patagonia a Chicama
- El Volquete vacío: 16 TM, la carga que transportan es: 37 – 40 Toneladas
- Distancia Chicama a Mina Patagonia : 112km (realizan un ida y vuelta por día)
- La ruta se divide de la siguiente manera:
- 30 km Asfalto: velocidad promedio 60 km/h
- 28 Km sin Asfalto, afirmado recto velocidad promedio 40 km/h a 50 km/h
- 54 km: Trocha agresiva con Pendientes y curvas: velocidad 20 km/h
- Cuando suben: Chicama → Mina Patagonia (vacíos: sin carga) demoran 6 horas: incluye parada religiosa de 30min para desayunar.
- Cuando Bajan Mina Patagonia → Chicama (con carga) y demoran entre 7 y 8 horas: incluye parada religiosa de 30 min para desayunar.



DATOS DE INSTALACION

PLACA: TBV-918

NRO VOLQUETE: 372

Kilometraje de Instalación: 72821.8

Horas de Instalación: 5632

Fecha de Instalación: 12-06-2024

Llantas Instaladas: 1200R24 (24PR) GD31 – HAOHUA

Nro de llantas: 08

Posiciones: 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10

安装数据

车牌: TBV-918

铲斗编号: 372

安装里程: 72821.8

安装时间: 5632

安装日期: 2024年6月12日

已安装轮胎: 1200R24 (24PR) GD31 – HAOHUA

轮胎数量: 08

轮位: 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10



INSPECCION NRO 1

PLACA: TBV-918
NRO VOLQUETE: 372
Kilometraje de Inspección: 81974.4
Horas de inspección: 6188
Fecha de Inspección: 15-08-2024
Llantas Instaladas: 1200R24 (24PR) GD31 – HAOHUA
Nro de llantas: 08
Posiciones: 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 -10



检查数据:
车牌: TBV-918
铲斗编号: 372
检验里程: 81974.4
检查时间: 6188
检查日期: 2024年8月15日
已安装轮胎: 1200R24 (24PR) GD31 – HAOHUA
轮胎数量: 08
轮位: 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 -10

检查总结:
行驶里程: 9152.6公里
工作时间: 556
安装日期: 2024年8月15日
检查轮胎: 1200R24 (24PR) GD31 – HAOHUA
经过天数: 64
完成圈数: 37趟
轮胎数量: 08
轮位: 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 -10
花纹剩余: 15mm
预估圈数: 62趟
预估里程: 13,813公里



RESUMEN DE INSPECCION
Kilometraje Recorrido : 9152.6
Horas de Trabajo: 556
Fecha de Instalación: 15-08-2024
Llantas Inspeccionadas: 1200R24 (24PR) GD31 – HAOHUA
Nro. días transcurridos: 64
Nro. de Vueltas realizadas: 37
Nro. de llantas: 08
Posiciones: 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 -10

BOLETÍN DE INSPECCIÓN TÉCNICA **GOOD YEAR**
37-40TH

FLOTA: T3W 918 CUIDAD: APLICACIÓN: VIAJES (32)
PLACA: N° INTERNO: MARCA: MODELO:
CONFIGURACIÓN: TIPO: H DOOMETRO: 6188 FECHA: 15.08.2024
PRESIÓN RECOMENDADA: DIRECCIONAL: TRACCIÓN: LÍBRAS: SUSPENSIÓN:
SUCESO DE RETIRO: KM DE INSTALACIÓN: KM 81734.4

POSIC	MARCA	DISEÑO	MEDIDA	DOT	# R	N° LLANTA	PRESIÓN	PROFUND. RODADO (mm)	OTRAS NOTAS
1	EV	EPD	1200R24		1	100	13	4	
2	EV	EPD	1200R24		2	100	15	16	
3	HA	GD31	12R24		3	110	16	16	
4	HA	GD31	12R24		4	110	16	16	
5	HA	GD31	12R24		5	110	16	16	
6	HA	GD31	12R24		6	108	15	15	
7	HA	GD31	12R24		7	110	15	15	
8	HA	GD31	12R24		8	110	15	15	
9	HA	GD31	12R24		9	110	15	15	
10	HA	GD31	12R24		10	106	12	12	
11									
12									

OBSERVACIONES:
Línea Nueva = 60 Km/h
Placa: N° INTERNO: CURR: 1000 Km/h MODELO:
CONFIGURACIÓN: TIPO: DOOMETRO: FECHA:
KM DE INSTALACIÓN: Ciclo regular: ida y vuelta = 16 km
Viaje 6 horas

POSIC	MARCA	DISEÑO	MEDIDA	DOT	# R	N° LLANTA	PRESIÓN	PROFUND. RODADO (mm)	OTRAS NOTAS
1									
2									
3									

VS

FOTOS DE GCA2-12.00R24



La llanta BOTO tiene: Tie bar

Sugerencia:
Colocar TIE BAR
que es un
refuerzo entre
taco y taco del
rodado

HAOHUA Resumen de inspección:

Kilometraje de conducción: 9152.6 km

Fecha de prueba: 15 de agosto de 2024

Revisar neumáticos: 1200R24 (24PR) GD31 –HAOHUA

Número de días transcurridos: 64

Número de vueltas completadas: 37

Número de neumáticos: 08

Posición de la rueda: 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 -10

Patrón restante: 15 mm

Número estimado de vueltas: 62 viajes

Kilometraje estimado: 13.813 km

BOTO:

Tienen histórico con la Marca BOTO, modelo GCA2 en 1200R24 en duración: 45 viajes en tiempo seca (sin lluvia) 10,080km